



Filtre bacteriologique pour sterilisateur Midmark (6-18-23) - par pièce

08/10/2025 12:38:27



Numéro d'article	116037
Prix HT	36,32 €
Prix TTC	43,95 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Filtre à bactéries pour autoclave Midmark (6-18-23) Ce filtre bactérien doit en effet être remplacé tous les 250 cycles.